







Informații tehnice (12/2021)

GRAVIHEL 2K PRE-FILL SPRAY

- Tubul Spray este umplut cu gaz propulsor, solvent și convertor pentru activarea produselor 2K. Nu este necesar adaosul de întăritor.
- Produsele acrilice 2K sau vopselele 2K HS sunt transferate în tub prin procesul de umplere cu mașina de încărcat spray-uri pentru a deveni un produs final gata de aplicare.
- Convertorul transformă vopseaua acrilică 2K sau 2K HS într-un strat cu uscare fizică.
- Putere mare de acoperire
- Aplicare simplă și economică din punct de vedere al timpului
- Atomizare excelentă
- Blending ușor
- Un spray cu o tehnică profesională de aplicare
- Tub cu Aerosol, cu volum nominal maxim de 520 ml, iar cantitatea de vopsea de adăugat 100ml
- Produs conform cu Legea COV

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 722
Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(e) în starea în care este gata de aplicare este de 840 g/COV gata de lucru este de 722 g/l.

| | | |
|---|--|--|
|  | | Curățați foarte bine suprafața ce urmează a fi vopsită cu Gravihel degresant antisiliconic. Aria de vopsit trebuie să fie uscată și fără urme de grăsime sau praf, |
|  | Agitați-o: | Amestecați energic timp de 3 minute |
|  | Test de culoare: | Culoarea trebuie aplicată pe o bucată de carton de test pentru a evalua adecvarea acesteia înainte de aplicarea pe obiect. |
|  | Se aplica cu doza de pulverizare: | Aplicați în câteva straturi subțiri, de la o distanță de aproximativ 25 cm. |
|  | Timp de uscare: | Timpul de uscare depinde de tipul de vopsea, grosimea de strat și temperatura. |
|  | Termen de valabilitate: | 5 ani |

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fișa tehnică

GRAVI HEL

Contine: acetona, hidrocarburi, C9, aromatice, butan-1-ol. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat : Poate exploda daca este incalzit. Poate cauza iritatii severe ale ochilor. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Substanta periculoasa pentru viata acvatica si cu efecte nocive pe termen lung. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi ale acesteia. Daca este nevoie de sfatul sau interventia medicului este necesar sa aveti la indemana tubul sau eticheta acestuia. Tineti departe de copii. Tineti departe de caldura, suprafete incinse, scantei, flacara deschisa sau alte surse de foc. Nu fumati. Nu pulverizati in flacara deschisa sau alte surse de foc. Nu perforati si nu aruncati in foc nici macar dupa golire. Nu respirati aerosolul. Protejati de lumina soarelui. Nu depozitati sau expuneti la o temperatura mai mare de 50 °C/122 °F. Aruncati /reciclati tuburile sau continutul acestora conform cu regulamentul regional de mediu. Acumularea de gaze rezultate in urma aplicarii poate genera explozii in lipsa unei ventilatii suficiente.