

Технічна інформація (12/2021)







GRAVIHEL 1K PRE-FILL SPRAY

- Фарба-спрей GRAVIHEL 1K попередньо заповнюється пропелентними газами та розчинником, а потім заповнюється через наповнюючий пристрій у балончик для приготування готового до використання продукту
- Ідеально підходить для мілкового ремонту або повторного полірування деталей
- Професійна техніка розпилення за допомогою плоского сопла
- Аерозольний балон, максимальний номінальний об'єм 400 мл, об'єм заповнення 100 мл
- Відповідає VOC

VOC

2004/42/II B(e) (840) 839

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 839 г/л.

		Ретельно очистити поверхню силіконовим очисником GRAVIHEL Поверхня нанесення покриття повинна бути сухою, очищеною від пилу та жиру.
	Втручання:	Енергійно перемішуйте вміст балончику за допомогою струшування протягом 3 хвилин
	Перевірте нюанси:	Необхідно застосувати Nianso до тестової картки та перевірити придатність перед фарбуванням об'єкта
	Нанесення:	Розпиліть декілька тонких шарів з відстані +/- 25 см
	Время сушки:	Час сушіння залежить від типу фарби, товщини шару та температури
	Термін зберігання:	5 років

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Вміст: ацетон, вуглеводні, С9, ароматичні сполуки, бутан-1-ол. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Ємність під тиском: під час нагрівання може луснути. Викликає серйозне роздратування очей. Може спричинити сонливість або запаморочення. Завдає шкоди водній флорі та фауні з довгостроковими наслідками. Повторний вплив може викликати сухість або розтріскування шкіри. Залиште балончик від

GRAVI HEL

спрею або етикетку у разі потреби звернення до лікаря. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Беріть від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. Не розпорошуйте на відкрите полум'я або інше джерело спалаху. Не проколювати і не спалювати навіть після використання. Не вдихати спрей. Беріть від сонячних променів. Не піддавайте впливу температур вище 50°C/122°F. Утилізуйте вміст/контейнер відповідно до правил. Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухонебезпечних газів.